

放射線防護の三原則を守りましょう


1. 扱う時間を出来るだけ短くする

被爆量は、管理区域に立ち入る時間、放射線を扱う時間等を短くすると、それに比例して減ります



2. 発生源からできるだけ離れる

被爆量は、放射線源と自分との距離の二乗に反比例して減ります



3. 遮蔽(しゃへい)物を入れる

被爆量は、放射線源と自分との間に遮蔽体を入れると、放射線が遮蔽体に吸収されて、減ります

